



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI SALUGGIA



RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI CENTRO SETTIA - LOTTO 1: RESTAURO FACCIATE

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (art. 23, cc. 7 e 8, D.Lgs 50/2016)

CENTRO SETTIA



SOGGETTO PROPONENTE

COMUNE DI SALUGGIA

IL SINDACO
Firmino BARBERIS

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LL.PP. e R.U.P.
Geom. Ombretta PEROLIO

PROGETTO

PROGETTO ARCHITETTONICO:

Arch. Anna Chiara TAMPONE

VIA Casale Benne, 10 - 13040 SALUGGIA (VC)
TEL. 3483129300
E-MAIL: actampone@gmail.com

PROGETTO STRUTTURE:

Ing. Orazio MINELLA

VIA CIGLIANO, 13 - 13040 MONCRIVELLO (VC)
TEL. e FAX 0161.401631
E-MAIL: mail@studiominella.com
www.studiominella.com

oggetto:

Documentazione fotografica

codice fase:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Numero tavola:

ELA_B

scala:

codice:

data:

revisione:

H725_DEF_RCS_ELA_B

6/7/2021

00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STORICA	4
3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTUALE	7

1. PREMESSA

La presente documentazione fotografica si riferisce all'intervento di: "Rifunzionalizzazione locali centro Settia – Lotto 1: Restauro facciate", ubicato in piazza del Municipio, 16 – 13040 Saluggia (VC).

Il sito oggetto di intervento è censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del comune di Saluggia (VC) al foglio 15, particella 19, sub. nn. 1, 2 e 3 e al Catasto Terreni al F. 15, particella n. 19.



Immagine 1 – Ortofoto, fuori scala.

Il sito oggetto di intervento si colloca nel contesto della pianura padana (quota 194 m s.l.m.) ed è geograficamente individuabile alle coordinate: 45°14'10.0" N – 8°00'40.7" E.

2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STORICA

La seguente documentazione fotografica rappresenta l'edificio oggetto di intervento in epoche precedenti e ne documenta, almeno in parte, l'evoluzione a seguito dei vari interventi cui è stato sottoposto.



Foto 1 – Epoca, seconda metà '800 – Facciate lato sud-est e sud-ovest.

Fonte: Saluggia nella storia, di Giacomo Della Mula, ed. 1966



Foto 2 – Epoca, seconda metà '800 – Facciate lato sud-est e sud-ovest.

Fonte: cartolina d'epoca



Foto 3 – Epoca, carnevale 1929 – Facciate lato sud-est e sud-ovest.

Fonte: privato



Foto 2 – Epoca, 1930 – Facciata lato sud-ovest.

Fonte: Saluggia nella storia, di Giacomo Della Mula, ed. 1966



Foto 2 – Epoca, 1962 – Facciata lato sud-ovest.

Fonte: Saluggia nella storia, di Giacomo Della Mula, ed. 1966



Foto 2 – Epoca, anni '60 – Facciate lato sud-est e sud-ovest.

Fonte: cartolina d'epoca.

3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTUALE



Foto 1 – Stato di fatto – Facciate lato sud e ovest



Foto 2 – Stato di fatto – Facciate lato sud e est



Foto 3 – Stato di fatto – Facciate lato est e nord



Foto 4 – Stato di fatto – Facciate lato nord e ovest



Foto 5 – Stato di fatto – Dettaglio facciata lato sud (Serramenti)



Foto 6 – Stato di fatto – Dettaglio facciata lato nord



Foto 7 – Stato di fatto – Dettaglio interno serramento a piano terra



Foto 8 – Stato di fatto – Dettaglio interno serramento a piano terra



Foto 9 – Stato di fatto – Dettaglio interno serramenti a piano primo



Foto 10 – Stato di fatto – Dettaglio interno serramenti a piano primo




Foto 11 – Stato di fatto – Dettaglio interno serramenti bagni a piano primo



Foto 12 – Stato di fatto – Dettaglio controsoffitto su serramenti a piano terra



Foto 13 – Stato di fatto – Dettaglio serramenti



Foto 14 – Stato di fatto – Dettaglio serramenti



Foto 15 – Stato di fatto – Dettaglio serramenti




Foto 16 – Stato di fatto – Dettaglio serramenti



Foto 17 – Stato di fatto – Dettaglio facciata su via Don F. Cerruti




Foto 18 – Stato di fatto – Dettaglio porta ingresso e pensilina



Foto 19 – Stato di fatto – Dettaglio pannellatura porta ingresso



Foto 20 – Stato di fatto – Dettaglio inferriata porta ingresso



Foto 21 – Stato di fatto – Dettaglio pensilina ingresso




Foto 22 – Stato di fatto – Dettaglio elemento decorativo pensilina da recuperare