

CENTRO SETTIA



SOGGETTO PROPONENTE

COMUNE DI SALUGGIA  
IL SINDACO  
Firmino BARBERIS

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
LL.PP. e R.U.P.  
Geom. Ombretta PEROLIO

PROGETTO

PROGETTO ARCHITETTONICO:  
Arch. Anna Chiara TAMPONE

VIA Casale Benne, 10 - 13040 SALUGGIA (VC)  
TEL. 3483129300  
E-MAIL: actampone@gmail.com

PROGETTO STRUTTURE:  
Ing. Orazio MINELLA


VIA CIGLIANO, 13 - 13040 MONCRIVELLO (VC)  
TEL. e FAX 0161.401631  
E-MAIL: mail@studiomnella.com  
www.studiomnella.com

oggetto: MAPPA DEGRADO

codice fase: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO				Numero tavola: <b>F_2</b>
scala:	codice:	data:	revisione:	
1:20	H725_DEF_RCS_TAV_8	6/7/2021	00	

MAPPATURA DEL DEGRADO

	Presenza vegetazione	Traccia o presenza di organismi vegetali o naturali alla base dell'edificio e sulla facciata. Provocata dall'azione chimica e dall'azione dell'acqua.
	Corrosione parti metalliche	Progressiva alterazione o distruzione dei materiali, dovuta ai processi chimici anche connessi a presenza di acqua e di acidi diffusi nell'ambiente. Si va a formare a causa di questo degrado sugli elementi metallici la ruggine, sostanza incoerente di color rosso-bruno prodotta dal contatto del ferro con gli agenti atmosferici.
	Esfoliazione, disgregazione	Rimozione del contatto degli strati superficiali componenti l'intonaco da quelli sottostanti o della pittura superficiale. Può essere provocato dall'azione degli agenti atmosferici e chimici e anche dalla presenza costante di umidità da risalita capillare.
	Distacco	Assenza d'intonaco che lascia a nudo la muratura. Può essere provocato dall'azione di agenti atmosferici e chimici.
	Crosta	Erosione di materiale dovuta all'azione delle acque meteoriche, con conseguente trasporto di particolato.
	Patina biologica alterazione cromatica	Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può manifestarsi in zone ampie o localizzate. Può essere provocata dall'azione dell'acqua e dall'azione chimica. Come conseguenza si può manifestare patina biologica.
	Fratturazione fessurazione	



Prospetto lato p.zza del Municipio  
Sc. 1/50



Prospetto lato fossato  
Sc. 1/50

