

CENTRO SETTIA



SOGGETTO PROPONENTE

COMUNE DI SALUGGIA
 IL SINDACO
 Firmato BARBERS

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 LL, PP, e R.U.P.
 Gianni Ombetta PEROLDI

PROGETTO ARCHITETTONICO:
 Arch. Anna Chiara TAMPONE
 VIA Casale Benne, 10 - 13040 SALUGGIA (VC)
 TEL. 348332900
 E-MAIL: actampone@gmail.com


PROGETTO STRUTTURE:
 Ing. Orazio MINELLA
 VIA CIGLIANO, 13 - 13040 MONCRIVELLO (VC)
 TEL. e FAX 0111 401611
 E-MAIL: mail@studiomnello.com
 www.studiomnello.com

oggetto: MAPPA ABACO SERRAMENTI ESISTENTI
 codice Fase: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
 scala: 1:20
 HT25 DEF RCS TAV_5
 data: 6/7/2021
 revisione: 00


Numero tavola: **S_1**

KEYPLAN SC.:1/200

PIANO PRIMO




PIANO TERRA




FINESTRA tipo A

VISTA INTERNA



SEZIONE




PIANTA




FINESTRA tipo B


VISTA INTERNA



SEZIONE




PIANTA




FINESTRA tipo C



VISTA INTERNA




SEZIONE



PIANTA



Portoncino ingresso
 vista esterna




Fenomeni di degrado generalizzato del serramento dovuto all'esposizione agli eventi atmosferici, all'invecchiamento naturale, a depositi superficiali, scropolature e scheggiature, parziali rotture dovute alla mancata manutenzione.

Elementi in ferro con lacune di strato protettivo e fenomeni di ossidazione

Fessurazioni pannelli inferiori


Usura telaio

Perdita di lucentezza e variazione cromatica
 Perdita di protezione dovuto a esposizione acque meteoriche




FINESTRA tipo E


VISTA INTERNA



SEZIONE




PIANTA




FINESTRA tipo D


VISTA INTERNA



SEZIONE



PIANTA




PORTA tipo F

VISTA INTERNA



SEZIONE



PIANTA

