

### Legenda quadro fessurativo

- **LESIONE SUPERFICIALE**  
la lesione interessa solo lo strato superficiale (intonaco)
- **LESIONE APERTA**  
la lesione interessa anche lo strato più interno della muratura
- **LESIONE PASSANTE**  
la lesione interessa tutto lo spessore della muratura

### Legenda materiali

- **STRUTTURA**
- **CORNICI**
- **INFISSI**
- **DAVANZALI**
- **PARAPETTI E RINGHIERE**
- **GRONDE E PLUVIALI**
- **LINEA DI TERRA**
- **CONCI**
- **MATTONI**
- **LIMITE INTONACO**
- **DECORI**
- **AMMANCHI**
- **LESIONI**
- **VERDE**
- **BUCHI**
- **PUNTI QUOTA**

STUDIO DI  
ARCHITETTURA  
**CARLO  
ROSSO  
EMANUELA  
FORNARO**

COMITATO  
**COMUNE DI SALUGGIA**  
Responsabile proc. PEROLIO Geom. Ombretta

PROGETTO  
Lavori di restauro e rifunzionalizzazione Palazzo Pastoris

UBICAZIONE  
Piazza del Municipio n.15  
13040 Saluggia (VC)

OGGETTO  
Prospetto Ovest  
Rilievo grafico delle facciate con indicazione del  
quadro fessurativo

DATA  
Dicembre 2020  
SCALA  
1:50

TIPOLOGIA  
architettonico

**ESE 06**

FASE  
progetto esecutivo

AGGIORNAMENTI

REFERENZE

PROGETTISTI  
Arch. Emanuela Fornaro

ARCHITETTO  
Comune di Saluggia  
Piazza del Municipio n.15  
13040 Saluggia (VC)  
Partita IVA: 0937770023

Arch. Carlo Rosso

DIRETTORE LAVORI

IMPRESA

MALASPINA 12  
12100 VIGEVANO  
TEL. 0151 251721  
FAX 0151 601166  
P.I. 01786210029  
info@studiocarlosso.it

A DISPOSIZIONE PER LE  
VERIFICAZIONI D'UFFICIO

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**  
Geom. Ombretta PEROLIO

